



Presidência

Ex.mo Senhor
Presidente da Assembleia Municipal de Almada
Dr. José Joaquim Courinha Leitão

geral.assembleia@cma.m-almada.pt

Vª Ref.
E-mail Nº: **2270/XII-3º**

N. Ref.
056/GP

Data
6 de abril de 2020

Assunto: Reqtº nº 14/XII-3º CDS/PP – Edifícios e imóveis municipais e do estado no concelho de Almada potenciadores de libertação de amianto.

Em referência ao assunto acima mencionado, apresentado pelo Deputado Municipal António Pedro Maco, incumbe-me a senhora Presidente da Câmara de remeter a V. Exa. informação prestada pelos serviços municipais competentes, relativamente ao assunto em epígrafe.

Com os melhores cumprimentos,

O Chefe do Gabinete da Presidente da Câmara


José Pedro Ribeiro

FP/

Foi solicitada, aos serviços na tutela da DMDS, informação sobre a existência de edifícios e imóveis municipais potenciadores de libertação de amianto, que se encontrem adstritos a cada um dos Serviços, ou de que os dirigentes tivessem conhecimento por via da atividade das suas UOs. Assim:

Departamento de Cultura

O único equipamento afeto ao DC, em que se conhece existir fibrocimento com amianto, é o Museu Naval, relativamente ao qual foi já assinalada a necessidade de remoção das coberturas em fibrocimento contendo amianto, substituindo-as por painel sanduiche. É igualmente necessária a remoção de tetos falsos que estão contaminados com amianto.

Departamento de Intervenção Social e Habitação

Há conhecimento de que existe fibrocimento com amianto nas construções precárias do 1º e do 2º Torrões, na Trafaria, e nas Terras de Lelo e Abreu, na Costa de Caparica.

Existe, igualmente, em diversos núcleos de habitação municipal, entre eles o Bairro Madame Faber (Trafaria), as Rua do Lago, Rua de Alcaniça, Rua da Belavista, Rua Quinta das Casadas de Cima e Rua António Gião (Costa de Caparica) e Avenida Professor Rui Luis Gomes, Praceta Luis de Sá e Estrada dos Álamos (Laranjeiro).

Existe, ainda, conhecimento de que, no âmbito de alguns comodatos existentes entre a CMA e várias entidades, poderão existir estruturas de fibrocimento com amianto, informação que a Divisão de Património melhor poderá informar.

Departamento de Desporto

Não existe qualquer equipamento desportivo municipal, sob jurisdição deste departamento, que apresente estruturas de fibrocimento com amianto.

Departamento de Educação e Juventude

Em todas as escolas do 1º CEB, sob tutela da CMA, foram retiradas as coberturas em fibrocimento com amianto (a Escola Básica nº 1 da Trafaria, tem programada, para breve, a remoção em três pequenos anexos que restam).

Quanto aos demais estabelecimentos de ensino da rede pública, sob tutela do Estado, e de acordo com o recente levantamento executado no contexto da transferência de competências da Administração Central para as autarquias, a informação apurada foi a que segue:

1. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANSELMO DE ANDRADE, ALMADA

1.1. ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA ANSELMO DE ANDRADE, ALMADA.

O revestimento das coberturas dos blocos é em chapas de Fibrocimento com amianto.

2. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO GEDEÃO, ALMADA

2.1. ESCOLA SECUNDÁRIA ANTÓNIO GEDEÃO, COVA DA PIEDADE

O revestimento das coberturas dos blocos é em chapas de Fibrocimento com amianto.

2.2. ESCOLA BÁSICA COMANDANTE CONCEIÇÃO E SILVA, COVA DA PIEDADE

Sem fibrocimento com amianto.

3. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARLOS GARGATÉ, CHARNECA DA CAPARICA

3.1. ESCOLA BÁSICA CARLOS GARGATÉ

O revestimento das coberturas dos blocos é em chapas de Fibrocimento com amianto.

4. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DANIEL SAMPAIO, SOBREDA

4.1 ESCOLA SECUNDÁRIA DANIEL SAMPAIO

Existem coberturas em fibrocimento com amianto nos blocos e passadiços cobertos.

4.2. ESCOLA BÁSICA VALE ROSAL

Sem fibrocimento com amianto.

5. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO MONTE DA CAPARICA

5.1. ESCOLA BÁSICA DE MONTE DA CAPARICA

A cobertura do ginnodesportivo tem fibrocimento com amianto.

6. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ELIAS GARCIA, ALMADA

6.1 ESCOLA BÁSICA ELIAS GARCIA

Com exceção dos passadiços cobertos e do ginnodesportivo, todos os edifícios têm ainda coberturas em fibrocimento com amianto.

7. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FRANCISCO SIMÕES, ALMADA

7.1 ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA FRANCISCO SIMÕES, LARANJEIRO

O revestimento das coberturas dos blocos é em chapas de fibrocimento com amianto.

8. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIRADOURO DE ALFAZINA, ALMADA**8.1 ESCOLA BÁSICA DO MIRADOURO DE ALFAZINA, MONTE DE CAPARICA**

Com exceção dos panos sul e norte do bloco A, as restantes coberturas dos pavilhões são em fibrocimento com amianto.

9. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ROMEU CORREIA, ALMADA**9.1. ESCOLA SECUNDÁRIA ROMEU CORREIA, FEIJÓ**

Sem fibrocimento com amianto.

9.2. ESCOLA BÁSICA ALEMBRANÇA, FEIJÓ

As coberturas dos blocos são revestidas em fibrocimento com amianto.

10. ESCOLA SECUNDÁRIA DE CACILHAS-TEJO, ALMADA**10.1 ESCOLA SECUNDÁRIA DE CACILHAS-TEJO, ALMADA**

As coberturas dos blocos são em fibrocimento, mas desconhece-se se contém amianto na sua composição.

11. ESCOLA SECUNDÁRIA FERNÃO MENDES PINTO, PRAGAL**11.1 ESCOLA SECUNDÁRIA FERNÃO MENDES PINTO, PRAGAL**

As coberturas dos pavilhões são em fibrocimento com amianto.

12. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA TRAFARIA**12.1 ESCOLA BÁSICA DA TRAFARIA**

As coberturas dos pavilhões e do gimnodesportivo são em fibrocimento com amianto.

13. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR RUY LUÍS GOMES, ALMADA**13.1 ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA PROFESSOR RUY LUÍS GOMES, LARANJEIRO**

Sem fibrocimento com amianto.

14. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EMÍDIO NAVARRO, ALMADA**14.1 ESCOLA SECUNDÁRIA EMÍDIO NAVARRO, Almada**

Sem fibrocimento com amianto.

14.2 ESCOLA BÁSICA D. ANTÓNIO DA COSTA, ALMADA

As coberturas do Gimnodesportivo e corpo adjacente são em fibrocimento com amianto.

15. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA CAPARICA

15.1 ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE MONTE DA CAPARICA

Sem dados.

15.2. ESCOLA BÁSICA 2,3 COSTA DA CAPARICA

O revestimento das coberturas dos blocos é em chapas de fibrocimento com amianto.